

Importante avviso di sicurezza

Baby monitor PHILIPS AVENT SCD620

La qualità dei prodotti e la sicurezza dei nostri clienti sono per noi di primaria importanza. Philips provvede pertanto, come misura precauzionale, al **ritiro volontario** di una quantità limitata di

baby monitor PHILIPS AVENT SCD620.

Gli apparecchi interessati sono stati prodotti **tra gennaio 2016 e marzo 2018**. Quando l'apparecchio genitori è collegato alla corrente, in rarissimi casi può verificarsi un surriscaldamento della batteria dell'apparecchio genitori. Non è possibile escludere completamente il rischio di incendio.

Gli apparecchi che sono stati prodotti dopo marzo 2018 non sono interessati dall'operazione di ritiro e possono essere utilizzati in tutta sicurezza senza limitazione alcuna.

Ogni baby monitor SCD620 è contrassegnato da un numero di serie, grazie al quale è possibile scoprire in modo inequivocabile se l'apparecchio sia interessato da questa operazione di ritiro volontario.

Gli apparecchi interessati riportano un numero di serie nella parte inferiore dell'apparecchio genitori che inizia con:

- **TM5A**xxxxxxxxxx
- **TM5B**xxxxxxxxxx
- **TM5C**xxxxxxxxxx



SCD620



Se siete in possesso di uno di questi baby monitor SCD620, procedete come segue:

- 1. Interrompete immediatamente l'utilizzo dell'apparecchio e scollegate l'apparecchio genitori dalla corrente.**
2. Registrate il vostro baby monitor sulla base del numero di serie per ottenere un nuovo apparecchio gratuito su www.philips.com/babymonitor-recall
3. Controllate sull'indirizzo e-mail indicato di aver ricevuto la conferma di registrazione
4. Una volta ricevuta la conferma, smaltite il baby monitor interessato presso il centro di raccolta di materiali riciclabili più vicino a voi. La restituzione è gratuita.

Se il numero di serie del vostro baby monitor SCD620 dovesse iniziare con una sequenza numerica diversa da quella indicata sopra, il vostro apparecchio non è interessato dall'operazione di ritiro e può essere utilizzato in tutta sicurezza senza limitazione alcuna.

Per eventuali chiarimenti trovare altre informazioni su www.philips.com/babymonitor-recall o chiamando il numero 044 52 92 375

Siamo spiacenti e ci scusiamo per i disagi arrecati.

Grazie del vostro supporto
Il servizio clienti Philips Avent