

Informazioni importanti-

AZIONE DI SOSTITUZIONE VOLONTARIA: VIDEO BABY MONITOR DIGITALE PHILIPS AVENT

A titolo precauzionale, Philips sta intraprendendo un'azione volontaria di sostituzione di specifici modelli di Philips Avent Digital Video Baby monitor prodotti tra gennaio 2016 e gennaio 2020. I prodotti che potrebbero essere interessati sono: SCD620, SCD625, SCD630, SCD831, SCD833, SCD835, SCD841, SCD843, SCD845


Esiste un basso rischio che la batteria dell'unità genitore possa surriscaldarsi mentre è collegata alla presa elettrica.



Questa azione di sostituzione volontaria sottolinea l'impegno di Philips nei confronti dei più alti standard di qualità e affidabilità.


Verificate se il vostro baby monitor è interessato –

Identificare il numero del tipo di prodotto SCD620, SCD625, SCD630, SCD831, SCD833, SCD835, SCD841, SCD843, SCD845 sul prodotto.



Identificare il codice della data di produzione sull'unità genitore: Il codice della data si trova su un adesivo stampato sul fondo dell'unità genitore.

Il codice data dei dispositivi interessati è compreso tra gennaio 2016 e gennaio 2020.





Se il prodotto è interessato, è importante notare che è necessario smettere di utilizzare il baby monitor e scollegarlo dalla presa elettrica.

Fare [clic qui](#) per richiedere la sostituzione del prodotto.

Se il prodotto non è interessato, non è necessario intraprendere ulteriori azioni. Desideriamo rassicurarvi sul fatto che il prodotto in vostro possesso è sicuro da usare e non è interessato dall'azione di sostituzione. Tutti gli altri baby monitor utilizzano un altro tipo di batteria.

Per qualsiasi domanda, contattare il team locale di assistenza ai consumatori +41800566908. Assicurarsi di avere a portata di mano il baby monitor con il codice della data di produzione quando si chiama.

Vi ringraziamo in anticipo per la vostra attenzione e comprensione e ci scusiamo per gli eventuali disagi causati.

Philips Avent Customer Service