



## フィリップス社製 CPAP 装置、ASV 装置、人工呼吸器をご使用の方へ

フィリップス社製 CPAP 装置、ASV 装置、人工呼吸器において、微細粒子が確認されたという報告が 2020 年度において全世界で 0.03%の割合で海外製造元に報告されております。なお、日本国内においては、これまでに同事象と同定された報告は確認されておられません。

海外製造元において詳細に調査しましたところ、装置内部に使用されている防音用部品から「微細粒子」や「化学物質」が発生し、患者様が吸い込んだりすることにより、健康被害を生じるおそれがあることが判明しました。

これを受けて弊社では、該当の装置を処方頂いているすべての医療機関に、安全性に関する情報のご案内を行っております。

患者様におかれましては、ご使用中のフィリップス社製装置について、主治医の先生にご相談下さるようお願い申し上げます。

皆さまには多大なるご心配ならびにご迷惑をおかけしておりますことを、心より深くお詫び申し上げます。

また、本件に関する患者様専用コールセンターを新設しておりますので、ご不明な点が御座いましたら下記にご連絡を頂きますようお願い申し上げます。

### 記

本件に関する新設コールセンター（フリーダイヤル）  
0800-123-6434（平日 9:00-17:30）

以上

